



## Pesaje aéreo con visualización a distancia

- Visualiza el peso hasta 100 metros de distancia con el mando inalámbrico.
- Display LCD multifunción.
  - Fabricado en acero tratado.
  - Batería interna recargable.
  - Indicador con impresora integrada (Opcional).



### Funciones:

- Ajuste del cero.
- Función de tara.
- Acumulación y totalización de pesadas.
- Función hold.
- Autodesconexión.

**Impresión de las pesadas a distancia**

Con el mando a distancia opcional C6P puede obtener la impresión los resultados de las pesadas en el propio comando, además de controlar todas las funciones del gancho de pesada desde su mano.



**Indicación y control a distancia**

Con el mando a distancia integrado se controlan todas las funciones del equipo a distancia, además de visualizarse el peso, la acumulación y totalización, gracias a su visualizador multifunción.



Modelo	C7-3T	C7-5T	C7-10T
Referencia	71170	71171	71172
Capacidad	3.000 kg	5.000 kg	10.000 kg
Resolución	1 kg	2 kg	5 kg
Unidades de pesada	kg, libras		
Rango de tara	100%		
Material de la estructura	Fundición de acero		
Display	LCD multifunción		
Alimentación	Batería recargable		
Duración batería	30 horas		
Temperatura de trabajo	+0°C / +40°C		
Apertura del gancho (mm)	30	35	45
Longitud del gancho (mm)	200	230	260
Dimensiones externas (mm)	110 x 500 x 145	110 x 580 x 170	110 x 640 x 185
Peso neto total (kg)	7,7	10,6	16,1
Dimensiones embalaje (mm)	580 x 275 x 330	580 x 275 x 330	580 x 275 x 330
Peso total con embalaje (kg)	9,5	12,3	17,8

Ref.	Opciones
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg
8033	Certificado ISO CAL de 3001 kg a 10000 kg

Ref.	Accesorios
60953	Indicador remoto con Impresora C6P

**Dimensiones exteriores (mm)**

C7

