

# IB10-S

 Baxtran

## Indicador Operativa intuitiva y sencilla con diferentes disposiciones

Mayor usabilidad en funciones de siempre con más prestaciones y un diseño actual y moderno. Con 5 teclas de funciones, modo de límites y alarma configurable para agilizar su operativa. Además, el visor IB10-S dispone de Checkweigher.



**Nuevo**



Flip-Flop 180°  
(Caja reversible)



Adaptador  
soporte bajo



Codo adaptador para  
columna

## CARACTERÍSTICAS:

- Indicador peso-tara.
- Carcasa en ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 25 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Hasta 4 células de carga de 350  $\Omega$  cada una o 8 células de carga de 700  $\Omega$ .
- Temperatura de funcionamiento: -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 240VAC 50/60Hz.
- Batería recargable 6V/1.3Ah.
- Consumo batería con retroiluminación activada: 100 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 150 horas aprox.
- Gravedad configurable.
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

## FUNCIONES DE TECLADO:

- Selección de unidad de pesada, cero, tara, acumulación y transmisión manual de datos a PC o impresora. Botones separados para encender y apagar.

## FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tara

## CHECKWEIGHER

- Establecer un objetivo alto/bajo y parámetros de margen.

## FORMATOS DE ENVÍO DE DATOS A PC O IMPRESIÓN:

### Formatos de impresión (peso o piezas):

Impresión línea a línea: número de pesada y peso. Número total de pesadas y peso acumulado.

```
S/N  WT/KG
-----
0001  1.000
0002  2.000
-----
0002  3.000
```

Impresión ticket a ticket con pesos detallados: bruto, tara y neto.

Impresión con totalización de número de ticket y total neto acumulado.

TICKET NO.0001

```
G  3.000 kg
T  1.000 kg
N  2.000 kg
```

Total number  
of tickets 0001

NET 2.000

### Formatos de envío a PC (peso o piezas):

Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.


Dos formatos de 8 dígitos incluyendo signo y punto de decimal si aplica.

Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.

Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.



Checkweigher



Dimensiones (mm)

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	€
261383	Indicador compacto IB10-S LCD	300x165x166	1,8	
<b>Accesorios</b>				
Código #	Descripción accesorios			
-	Impresoras			
910112	Columna inoxidable (600 mm) con pie de aluminio anodizado			
910029	Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado			
910030	Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado			
910031	Columna (300 mm) y pie inoxidables			
910016	Adaptador de soporte columna a pared			
910050	Accesorio semáforo Rojo-Ambar-Verde			